

АКТ
о результатах проведения общественной проверки
от 08.05.2024 г.

Нами, членами и сторонниками общественного совета при Администрации Орджоникидзевского района Гараниной А.Г., Ахметшиной Э.Р., Муртазиной В.К. был произведен осмотр детской площадки по адресу: ул. Коммунаров,75


в присутствии (если кого-то привлекали к общественной проверке), на основании ст.3, ст.4, ст. 10, ст. 16 и ст.20 Федерального закона от 21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», проведена общественная проверка безопасности детского игрового комплекса, расположенного (парк название, если есть - юридический адрес), в рамках республиканского общественного мониторинга «Безопасность детских игровых и спортивных комплексов расположенных в общественных пространствах», проводимого Общественной палатой Республики Башкортостан с 22 апреля по 13 мая 2024 года.

Настоящей общественной проверкой выявлено:

Элемент оборудования	Да/ Нет	Примечание
1. Качели соответствует требованиям безопасности: Имеют спинку Имеют мягкий подвес	да	
2. Карусель соответствует требованиям безопасности	да	
3. Горка соответствует требованиям безопасности: зона приземления соответствует нормативным значениям (350 мм над поверхностью грунта); - лестница не имеет сломанных элементов; - конструкция оборудования не допускают возможность застревания частей тела или одежды ребенка; — — — — — ОТСУТСТВУЮТ препятствия в виде обнаженных элементов железобетонных конструкций в зоне -падения... .	-	Горки нет
4. Покрытие площадки соответствует нормативам: - искусственное покрытие не имеет повреждений; - на площадке отсутствуют травмоопасные элементы	да	
5. Спортивная площадка соответствует нормативам: - щит баскетбольным кольцом закреплен; - ворота закреплены; - турник закреплен.	-	Нет спортивной площадки
6. Информационные таблички с указанием правил и возрастных требований при использовании оборудования, номерами телефонов экстренных служб и эксплуатирующей организации присутствует	нет	отсутствует
7. Площадки доступны для маломобильной группы населения: - тактильная плитка; - пандус.	нет	

Рекомендации по результатам общественной проверки: площадка соответствует нормативным требованиям. Горка отсутствует, нет информационной таблички.

Копия настоящего акта направлена в Администрацию муниципального района РБ, Общественную палату РБ


подпись